

Danh mục các vị trí đường giao thông hư hỏng công bố tình huống khẩn cấp

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Sự cố công trình	Vị trí thiệt hại	Hiện trạng hư hỏng	Phạm vi ảnh hưởng	Nhận định	Phương án khắc phục
1	xã Vân Sơn		Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 31/12/2025			
1	Hư hỏng tuyến đường giao thông thôn Sân 3 xã Vân Sơn	thôn Sân 3	Sạt lở đường, hệ thống rãnh thoát nước bị vùi lấp, Cống thoát nước bị soi ta luy âm, hồ hàm ếch mặt đường BTXM tại đường nội thôn, Khe Khoang.	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân do đây là các tuyến đường độc đạo, huyết mạch, hàng ngày lưu lượng tham gia giao thông rất đông	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Kè tại các điểm cống và đổ bỏ tông máy taluy, nạo vét phân đường bị sạt lở, hư hỏng
2	Hư hỏng tại tuyến đường Thôn khà xã Vân Sơn	thôn Khà	Sạt lở và hàm ếch phần hạ lưu cống, ngầm, tại các khu vực cống Nà Leo; Cống Nà Phiếu, cống Gốc Đa bị xói ta luy âm, hồ hàm ếch mặt đường BTXM tại đường nội thôn	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân do đây là các tuyến đường độc đạo, huyết mạch, hàng ngày lưu lượng tham gia giao thông rất đông, các xe tải không đi qua được	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Xây tường chắn đất hạ lưu cống, Đắp hoàn trả, gia cố mái ta luy âm; sửa chữa các vị trí nền đường, mặt đường... bị hư hỏng; Cát mặt đường đổ lại mặt BT, gia cố đắp đất hạ lưu cống, xây kè đá bảo vệ đường và cống
3	Hư hỏng các điểm cống và mái ta luy âm tuyến đường thôn Gà xã Vân Sơn	thôn Gà	Hư hỏng đường bê tông lên nhóm hộ Thăng Quý, khu Nà Hin đất sạt lở xuống đường ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước, các điểm cống bị sới lở hạ mur, đường bê tông bị hàm ếch; Điểm sạt lở lề đường bê tông gần nhà Anh Đô sạt lở ta luy âm hạ lưu cống bị hỏng, đường bị hàm ếch; đường đi khe ang nhà Anh Đại taluy âm bị xói, lở, lan ban bị cuốn trôi, đường bị bị hỏng xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ sạt trượt;	Gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đi lại của người dân đặc biệt là việc đi lại của học sinh do phải đi qua vị trí sạt lở để đến trường học	Tiềm ẩn cao nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện giao thông nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Xử lý kết cấu nền đường, mặt đường; đắp chân khay, gia cố mái taluy BTXM hoặc kè đá; bố trí thoát nước ngang, Xử lý kết cấu nền đường, mặt đường, bố trí lan can.
2	xã Tân Sơn		Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2026			
-	Sạt lở đường giao thông tại các thôn Khuôn Kén, Bắc Hoa, Bà, Bền, Ao Vương, Chăm Khon và phố Chợ	Thôn Khuôn Kén, Thôn Bắc Hoa, Pán Luông, Thôn Bà, Bền, Ao Vương, Chăm Khon	- Thôn Khuôn Kén sạt lở ta luy âm tạo thành hàm ếch 85m (Đoạn 1 từ nhà ông Sấn dài khoảng 25m; đoạn 2 khu vực suối Am dài khoảng 60m); - Thôn Bắc Hoa 03 tuyến đường và ngầm Khi Dòm, chiều dài khoảng 106m; ngầm và đường thôn Pán Luông sạt mái ta luy dài khoảng 60m;sạt ta luy ngầm đường làng Muồng dài khoảng 50m; - Sạt lở tạo hàm ếch, nứt vỡ mặt đường BTXM dài khoảng 260m (Trong đó: đường thôn Bà dài khoảng 50m, ngầm thôn Bền dài khoảng 30m, thôn Ao Vương dài khoảng 30m, thôn Chăm Khon dài khoảng 50m; nứt vỡ mặt ngầm thôn phố chợ dài 100m	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân do đây là các tuyến đường độc đạo, huyết mạch, hàng ngày lưu lượng tham gia giao thông rất đông	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Đắp hoàn trả, gia cố mái ta luy âm; sửa chữa các vị trí nền đường, mặt đường.... bị hư hỏng
3	xã Bồ Hạ		Công văn số 539/UBND-KT ngày 17/10/2025			
-	Hư hỏng đường liên thôn Bến Trâm - Trại Mới, tuyến đường từ xã Đông Sơn cũ đi Cao đẳng nghề Đông Bắc	thôn Bến Trâm, Trại Mới, Ao Cạn xã Bồ Hạ	- Sạt lở ta luy âm cuối tuyến đường liên xã từ thôn Bến Trâm xã Bồ Hạ đi thôn Trại Mới xã Đông Kỳ, hư hỏng toàn bộ nền, mặt đường gây chia cắt giao thông. Ước tính với chiều dài khoảng 200m, rộng 25m, sâu 5m. - Hư hỏng toàn bộ nền, cống ngang đường, mặt đường gây chia cắt giao thông, chiều dài vỡ vung góc với đường dài khoảng 20m, rộng khoảng 7m, sâu 3,5m.	Gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đi lại của người dân 2 xã Bồ Hạ và Đông Kỳ, đặc biệt là việc đi lại của học sinh do phải đi qua vị trí sạt lở để đến trường học	Tiềm ẩn cao nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện giao thông nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	- Xử lý kết cấu nền đường, mặt đường; đắp chân khay, gia cố mái taluy BTXM hoặc kè đá; bố trí thoát nước ngang (trong trường hợp cần thiết). - Xử lý kết cấu nền đường, mặt đường, bố trí 2 cống D2000, gia cố mái BTXM
4	xã Đèo Gia		Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 31/12/2025			
4.1	Hư hỏng các tuyến đường bê tông Khán Giới xã Đèo Gia đi xã Yên Định, tuyến đường bê tông Công Luộc xã Đèo Gia đi xã Tuấn Đạo	thôn Công Luộc	- Đường bị sạt lở đất, ăn sâu vào lòng đường bê tông với chiều sâu từ 0,6-1,0m, với chiều dài khoảng 150m; - Sạt lở taluy âm và đường	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân, đây là tuyến đường chính của thôn Công Luộc, hàng ngày lưu lượng tham gia giao thông rất đông, Có nguy cơ gây hư hỏng đường giao thông.	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời.	Đắp hoàn trả, gia cố mái ta luy âm
4.2	Hư hỏng đoạn đường thôn Lại Tân xã Đèo Gia	thôn Lại Tân	Sạt lở taluy âm và đường hư hỏng cống ngang qua đường	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân, đây là tuyến đường chính của thôn Lại Tân, hàng ngày lưu lượng tham gia giao thông rất đông, Có nguy cơ gây hư hỏng đường giao thông và vỡ đập Lại Tân. Đắp Lại Tân cung cấp lượng nước tưới tiêu cho khoảng 60ha đất canh tác.	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của nhân dân trong thôn.	Đắp hoàn trả, gia cố mái ta luy âm; sửa cống ngang qua đường
5	xã Đông Kỳ		Công văn số 724/UBND-KT ngày 31/12/2025			
5.1	Xử lý sạt taluy âm trên địa bàn các bản (Tràng Bản, Trại Tre, Đông Vương, Bình Minh, La Xa) xã Đông Kỳ	bản (Tràng Bản, Trại Tre, Đông Vương, Bình Minh, La Xa)	Sạt lở mái taluy âm trên các tuyến đường, tổng chiều dài khoảng trên 240m	sạt taluy âm trên địa bàn các bản (Tràng Bản, Trại Tre, Đông Vương, Bình Minh, La Xa) xã Đông Kỳ		Đắp lại lề đường bằng đất, xây bờ chắn đất bằng đá học (hoặc gạch bê tông), kè mái taluy âm nếu cần thiết
5.2	Xử lý sạt taluy âm trên địa bàn các thôn (Làng Ba, Ngõ 2, Trại Hồng Nam, Đèo Cà) xã Đông Kỳ	thôn (Làng Ba, Ngõ 2, Trại Hồng Nam, Đèo Cà)	Sạt lở mái taluy âm trên các tuyến đường, tổng chiều dài khoảng trên 195m	sạt taluy âm trên địa bàn các thôn (Làng Ba, Ngõ 2, Trại Hồng Nam, Đèo Cà) xã Đông Kỳ	Các công trình, dự án bị ảnh hưởng cần có kinh phí để cải tạo, nâng cấp, khắc phục hậu quả ngay để đảm bảo cuộc sống của nhân dân, đảm bảo ATGT, kết cấu và mỹ quan công trình, đảm bảo phát triển KTXH của địa phương.	Đắp lại lề đường bằng đất, xây bờ chắn đất bằng đá học (hoặc gạch bê tông), kè mái taluy âm nếu cần thiết
5.3	Xử lý sạt taluy âm trên địa bàn các thôn (Trại Mới, Ao Gáo, Đèo Sắt) xã Đông Kỳ	thôn (Trại Mới, Ao Gáo, Đèo Sắt)	Sạt lở mái taluy âm trên các tuyến đường, tổng chiều dài khoảng trên 225m	sạt taluy âm trên địa bàn các thôn (Trại Mới, Ao Gáo, Đèo Sắt) xã Đông Kỳ		Đắp lại lề đường bằng đất, xây bờ chắn đất bằng đá học (hoặc gạch bê tông), kè mái taluy âm nếu cần thiết
5.4	Hư hỏng mặt đường, cống qua đường, ngầm trên địa bàn xã Đông Kỳ	xã Đông Kỳ	Mặt đường bị hư hỏng tổng chiều dài khoảng 1.350 m, cống hư hỏng khoảng 32m	cống qua đường, ngầm bị hư hỏng trên địa bàn xã Đông Kỳ		Làm lại mặt đường và cống qua đường

TT	Sự cố công trình	Vị trí thiệt hại	Hiện trạng hư hỏng	Phạm vi ảnh hưởng	Nhận định	Phương án khắc phục
5.5	Sạt taluy âm trên địa bàn các thôn (Trại Vành, Bãi Gianh, Mỏ Hương, Suối Đọc, Gia Bình) xã Đồng Kỳ	thôn (Trại Vành, Bãi Gianh, Mỏ Hương, Suối Đọc, Gia Bình)	Sạt lở mái taluy âm trên các tuyến đường, tổng chiều dài khoảng trên 230m	sạt taluy âm trên địa bàn các thôn (Trại Vành, Bãi Gianh, Mỏ Hương, Suối Đọc, Gia Bình) xã Đồng Kỳ		Đắp lại lễ đường bằng đất, xây bờ chắn đất bằng đá học (hoặc gạch bê tông), kê mái taluy âm theo cần thiết
6	xã Tiên Lục		Tờ trình số 119/TT-UBND ngày 30/12/2025			
6.1	Hư hỏng các đường liên thôn qua các thôn: Cảnh, Ngoại, Tây;	Các thôn Cảnh, Ngoại, Tây	- Sạt taluy âm; - Sạt taluy âm, 150m đường đổ tường xây 1 bên đường bị hở hàm ếch khoảng 20-30cm; - Sạt taluy âm, Cổng xây quán gạch không thoát nước kịp, nước dâng làm xói taluy, nền đường phía thượng lưu cống, Hư hỏng nền và mặt đường;	Các tuyến đường giao thông là các tuyến trục thôn là các tuyến đường giao thông chính, hiện nay người dân, các cháu học sinh, và các phương tiện các vùng lân cận thường xuyên đi lại, nền đường bị xói rỗng hoàn toàn hoặc một phần nền đường có thể sập gãy phần bê tông mặt đường bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến an toàn người dân khi tham gia giao thông	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Đắp hoàn trả, gia cố mái taluy âm nền đường
6.2	Hư hỏng đường liên thôn Bờ Lờ	Thôn Bờ Lờ	Hư hỏng rãnh			Sửa chữa rãnh bị hư hỏng
6.3	Hư hỏng đường liên thôn qua các Bàng Ngụon, Đồi Giang, Hồ Thanh, Đồi	Thôn Bàng Ngụon, Đồi Giang, Hồ Thanh, Đồi	- 70m đường có 10m bị xói hết nền đường, taluy phía đông hở hàm ếch nhiều đoạn, mặt đường lún gãy; - Xói nền đường dài 10m, đường rộng 5m, cao 2m - 50m đường có 10m bị xói nền đường sâu khoảng 1,5-2m, taluy phía đông hở hàm ếch nhiều đoạn.			Đắp hoàn trả, Sửa chữa nền, mặt đường bị hư hỏng
7	Phường Vân Hà		Tờ trình số 01/TT-UBND ngày 05/01/2026			
7.1	Hư hỏng đường trục chính TDP Ái Quang	TDP Ái Quang	Lề đường bị xói lở gây hở hàm ếch	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân, hàng ngày lưu lượng tham gia giao thông rất đông	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Sửa chữa nền, lề đường bị xói lở hở hàm ếch và hoàn trả kết cấu nền, mặt đường hiện hữu
7.2	Hư hỏng đường trục chính TDP Hạ Lát	TDP Hạ Lát	Lề đường bị xói lở gây hở hàm ếch gây nguy hiểm			
7.3	Hư hỏng đường cửa đình TDP Hữu Nghi	TDP Hữu Nghi	Bị đổ tường bê, xói mòn nền đường, hở hàm ếch, hư hỏng mặt đường bê tông			
7.4	Hư hỏng đường trục chính TDP Thượng Lát	TDP Thượng Lát	Taluy âm bị xói lở, hở hàm ếch ăn sâu vào mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân, hàng ngày lưu lượng tham gia giao thông rất đông	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Thực hiện sửa chữa nền, lề đường bị xói lở hở hàm ếch và hoàn trả kết cấu nền, mặt đường hiện hữu
7.5	Hư hỏng tuyến đường vượt lên đường dẫn cầu Hà Bắc 2 thuộc TDP Phú Tài	TDP Phú Tài	Lề đường bị xói lở gây hở hàm ếch ăn sâu vào mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông			
7.6	Hư hỏng tuyến đường thuộc TDP Đình Sơn	TDP Đình Sơn	Bị đổ tường bê, xói mòn nền lề đường, hở hàm ếch, hư hỏng mặt đường bê tông			
8	Phường Việt Yên		Tờ trình số 47/TT-UBND ngày 29/10/2025			
8.1	Hư hỏng tuyến đường bờ kênh đoạn từ Cầu treo Minh Đức đi đến Cao Kỳ Văn		Phía bên trái tuyến bị sạt lở đất và mái taluy chiều dài trung bình từ 5-25m với tổng chiều dài khoảng 80m chiều sâu từ 1-2,5m	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân do là tuyến đường chính trong khu vực dân cư	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Thực hiện đào bóc toàn bộ lớp đất yếu chiều sâu từ 0,5-1m, thay đất đắp K95 kết hợp thêm đóng cọc tre để gia cố mái bờ kênh; trồng lại cọc tiêu.
8.2	Hư hỏng tuyến đường Kẹm Lai (xã Minh Đức cũ)	Minh Đức (cũ)	Phía bên trái tuyến bị sạt lở giáp ao dài khoảng 40m chiều sâu từ 2,5-3m			Thực hiện xây kê đá học vữa xi măng M100 chiều cao từ 2,5-3m và rãnh thu nước mặt đường
9	xã Yên Thế		Số 1241/UBND-KT ngày 31/12/2025			

TT	Sự cố công trình	Vị trí thiệt hại	Hiện trạng hư hỏng	Phạm vi ảnh hưởng	Nhận định	Phương án khắc phục
9.1	Sạt lở taluy âm đường GTNT thôn Dầm Chúc	Thôn Dầm Chúc	Taluy âm bị xói lở, hờ hàm ếch ăn sâu vào mặt đường	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân do là tuyến đường chính trong khu vực dân cư	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời do đường nhỏ, hẹp, đã sạt lở hết taluy; nếu không được sửa chữa kịp thời thì phạm vi hư hỏng tiếp tục mở rộng ra khu vực lân cận	Xây tường chắn hoặc đắp bù taluy, sửa chữa nền, mặt đường hoàn trả
9.2	Sạt lở đường thôn Thành Chung sau công ty may BGG	Thôn Thành Chung	Taluy âm bị xói lở, hờ hàm ếch ăn sâu vào mặt đường, đất sạt trượt đổ, gây hệ thống mương thủy lợi ở chân taluy			
9.3	Sạt lở đường vào sân vận động Tân Hiệp	Thôn Đồng Tâm	Taluy âm bị xói lở, hờ hàm ếch ăn sâu vào mặt đường, đất sạt trượt đổ, gây hệ thống mương thủy lợi ở chân taluy			
9.4	Sạt lở taluy Đường Cầu Gián - Khu đô thị phồn xương (Ao ông Khánh)	Thôn Mạc 2	Taluy âm bị xói lở, hờ hàm ếch ăn sâu vào mặt đường			
9.5	Sạt lở đường bờ đập Đồng Bông	Thôn Đồng Bông	Taluy âm bị xói lở, hờ hàm ếch ăn sâu vào mặt đường			
9.6	Sạt lở Đường ao của ông Đình	Thôn Đề Năm	Taluy âm bị xói lở, hờ hàm ếch ăn sâu vào mặt đường			
9.7	Sạt lở, hư hỏng đường thôn Hồng Lạc	Thôn Hồng Lạc	Nền đường bị hư hỏng, xói lở, chỉ còn lại mặt đường bê tông xi măng			
9.8	Sạt lở đường đi nhà văn hóa thôn Đề Thám	Thôn Đề Thám	Nền đường, mặt đường bị xói lở, hư hỏng			
9.9	Sạt lở, hư hỏng mặt đường, lề đường đoạn gần Cầu Sắt đi Đồng Kỳ	Thôn Đề Thám	Nền đường, mặt đường bị xói lở, hư hỏng			
10	xã Sa Lý		Tờ trình số 01/TT-UBND ngày 05/01/2026			
10.1	Hư hỏng kè, cống thoát nước khu nội trú Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sa Lý	Thôn Cà	Đất sạt lở vào tường khu nhà nội trú gây nguy hiểm cho các cháu học sinh ở bán trú.	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của các em học sinh	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời do đường nhỏ, hẹp, đã sạt lở hết taluy; nếu không được sửa chữa kịp thời thì phạm vi hư hỏng tiếp tục mở rộng ra khu vực lân cận	Đon dẹp đất đá sạt lở, đổ bê tông kè ngăn sạt lở đất dài khoảng 30m, xây cống thoát nước
10.2	Hư hỏng đường bê tông thôn Na Lang (đoạn dưới nhà ông Dương Trung Lưu)	Thôn Na Lang	Đất đá tràn ra mặt đường gây xói lở, hư hỏng nặng, chia cắt giao thông	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân, đây là tuyến đường chính của thôn Na Lang, hàng ngày lưu lượng tham gia giao thông lớn. Có nguy cơ gây hư hỏng đường giao thông		Đường bê tông dài 50m, mặt đường 3,5m, có cống tròn thoát nước ngang tại vị trí tụ thủy
10.3	Hư hỏng đường bê tông thôn Na Lang (đoạn dưới nhà ông Dương Kim Hưng)	Thôn Na Lang				Đường bê tông dài 50m, mặt đường 3,5m, có cống tròn thoát nước ngang tại vị trí tụ thủy
10.4	Hư hỏng đường bê tông thôn Na Lang (đoạn cạnh nhà ông Ngô Văn Lập)	Thôn Na Lang				Đường bê tông dài 50m, mặt đường 3,5m, có cống tròn thoát nước ngang tại vị trí tụ thủy
10.5	Hư hỏng đường bê tông thôn Na Lang (đoạn dưới nhà bà Vi Thị Múi)	Thôn Na Lang				Đường bê tông dài 40m, mặt đường 3,5m, có cống tròn thoát nước ngang tại vị trí tụ thủy
10.6	Hư hỏng đường bê tông thôn Na Lang (đoạn dưới nhà ông Dương Kim Tiến)	Thôn Na Lang				Đường bê tông dài 20m, mặt đường 3,5m, có cống tròn thoát nước ngang tại vị trí tụ thủy
10.7	Hư hỏng đường bê tông từ ngầm Suối Cách đến nhà ông Ma Văn Vui	Thôn Giảng				Đất đá tràn ra mặt đường gây xói lở, hư hỏng nặng, chia cắt giao thông
10.8	Hư hỏng ngầm vào nhà ông Nguyễn Văn Hán	Thôn Giảng	Mái ta luy sạt lở, chia cắt giao thông		Đổ bê tông mái ta luy chiều dài 20	
11	xã Biên Sơn		Tờ trình số 01/TT-UBND ngày 06/01/2025			
11.1	Hư hỏng ngầm thôn Dọc Đình	thôn Dọc Đình	Đường dẫn bê tông lề đường bị xói lở, mái ta luy bị xói lở, hờ hàm ếch lớn; Ngầm thôn Dọc Đình: Dài 10, Rộng 2, Sâu 1,5.	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân, đây là các tuyến đường chính của thôn Dọc Đình, hàng ngày lưu lượng tham gia giao thông rất đông	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Gia cố nền, bê tông mái ta luy
11.2	Hư hỏng đường bê tông thôn Suối Chạc	thôn Suối Chạc	Một số đoạn đường bị xói lở, hờ hàm ếch; Đường bê tông thôn Suối Chạc: Đoạn 1: Dài 3m, Rộng 2m; Đoạn 2: Dài 5m, Rộng 1m.	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân, đây là các tuyến đường chính của thôn Suối Chạc cũng là tuyến đường liên thôn, lưu lượng tham gia giao thông đông nhất trong thôn		Gia cố nền, mái ta luy; sửa lại bê tông mặt đường
11.3	Đường bị sạt lở ảnh hưởng do cơn bão số 3 năm 2025 (Đoạn từ đập xé đến cống nhà ông Nhuận, thôn xé khuyến)	Thôn Xé Khuyến	Bờ kè gạch bị sạt lở; nền đường bị xói, hờ hàm ếch với tổng chiều dài 190m	Ảnh hưởng đến mất an toàn giao thông; nguy cơ hỏng sập mặt đường.		Sửa chữa, xây lại bờ kè bằng gạch
11.4	Hư hỏng ngầm Mỏ than và đường dẫn bị hư hỏng mặt đường và mái taluy âm do ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2025 gây ra	thôn Suối Chạc	vị trí ngầm bị sạt lở mái ta luy dài 6-8m, rộng 2,5m, sâu 3m	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân, ngầm nằm trên tuyến đường chính của thôn Suối Chạc cũng là tuyến đường liên thôn, lưu lượng tham gia giao thông đông nhất trong thôn		Đổ bê tông mái ta luy và đường dẫn
11.5	Hư hỏng ngầm và đường dẫn ngầm từ nhà ông Thanh đến nhà ông Hiến, thôn Vừa Trong, xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh	thôn Vừa Trong	Đường dẫn ngầm bị lù cuốn trôi, ngầm bị sỏi mòn; Hư hỏng ngầm giữa nhà ông Thanh và ông Hiến : Dài 20 Rộng 5 Sâu 1.5	Gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, đi lại của người dân, hiện nay phần ngầm đã hư hỏng toàn bộ		Làm mới đường dẫn, ngầm
12	xã Mỹ Thái		Tờ trình số 23/TT-UBND ngày 31/12/2025			

TT	Sự cố công trình	Vị trí thiệt hại	Hiện trạng hư hỏng	Phạm vi ảnh hưởng	Nhận định	Phương án khắc phục
12.1	Hư hỏng tuyến đường trục kết nối từ đường Nghĩa Hương – Dương Đức đi UBND xã Dương Đức	Dương Đức (cũ)	Mặt đường bê tông đường dẫn, hư hỏng nặng, lề đường bị xói lở, mái ta luy bị xói lở, hố hàm ếch lớn; Sạt taluy âm Dài 50, Rộng 4, Sâu 3	Ảnh hưởng đến mắt an toàn giao thông; nguy cơ hỏng mặt đường.	Gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại nếu không được xử lý, khắc phục kịp thời	Gia cố mái ta luy âm bằng BTXM, đắp đất hoàn trả taluy âm.
12.2	Hư hỏng công qua đường nội đồng tổ liên gia số 5 thôn Cầu Đằm, Dương Đức	Thôn Cầu Đằm	Mặt đường bê tông đường dẫn, hư hỏng nặng, lề đường bị xói lở, mái ta luy bị xói lở, hố hàm ếch lớn; Sạt taluy âm Dài 20, Rộng 3, Sâu 3			
12.3	Hư hỏng đường trục thôn đoạn đầu làng thôn Châu	Thôn Châu	Mặt đường bê tông đường dẫn, hư hỏng nặng, lề đường bị xói lở, mái ta luy bị xói lở, hố hàm ếch lớn; Sạt taluy âm Dài 20, Rộng 1, Sâu 3			
12.4	Hư hỏng đường đoạn ngã 3 đê Cống Gáo	Thôn Danh	Mặt đường bê tông đường dẫn, hư hỏng nặng, lề đường bị xói lở, mái ta luy bị xói lở, hố hàm ếch lớn; Sạt taluy âm Dài 100, Rộng 5, Sâu 5			
13	Xã Hợp Thịnh		Công văn số 1548/UBND-KT ngày 30/12/2025			
13.1	Hư hỏng đoạn đê tiêu bồi từ giáp đất ông Trần Văn Liễu đến hết đất ông Trần Văn Trường	Thôn Phú Cốc	Đê bồi từ giáp đất ông Trần Văn Liễu đến hết đất ông Trần Văn Trường lề đường bị xói lở, hố hàm ếch ăn sâu vào mặt đường gây nguy hiểm. Dài 20 Rộng 5 Sâu 4.			